

※ ナショナルのFF式石油暖房機を 探しています (1985年～1992年製) (昭和60年～平成4年製)

※FF式=強制的に室外から給気し室外へ排気を行う燃焼方式

平成17年4月21日と11月30日に新聞謹告をさせていただき、製品回収・点検を進めてまいりましたが、いまだ全数把握には至っておりません

お心当たりはありませんか 今でもこのようなところで見つかっています



その他に…

- 納屋・農作業倉庫
- ガレージ
- 押入れ
- 普段使用していない部屋
- ご実家・ご親戚宅 など

下記対象製品は事故に至る危険性があります 一酸化炭素(無臭)を含む
排気ガスが室内に漏れ出し、場合によっては死亡事故に至るおそれがあります

ナショナルFF式石油温風機		ナショナル石油フラットラジアントヒーター	
1985年(昭和60年)製～1991年(平成3年)製	1991年(平成3年)製～1992年(平成4年)製	1989年(平成1年)製～1991年(平成3年)製	1989年(平成1年)製～1991年(平成3年)製
<p>品番があります</p> <p>品番があります</p> <p>品番があります</p>	<p>品番があります</p> <p>品番があります</p> <p>品番があります</p>	<p>品番があります</p> <p>品番があります</p> <p>品番があります</p>	<p>品番があります</p> <p>品番があります</p> <p>品番があります</p>
<p>木目</p> <p>ホワイト(白)</p>	<p>ホワイト(白)</p> <p>グレー(濃灰色)</p>	<p>グレー(濃灰色)</p> <p>ホワイト(白)</p>	<p>グレー(濃灰色)</p> <p>ホワイト(白)</p>
<p>OK-2525 OK-3536</p> <p>OK-2526 OK-3537</p> <p>OK-2535 OK-4020</p> <p>OK-2536 OK-4030</p> <p>OK-3525 OK-2526HA</p> <p>OK-3526 OK-3527HA</p> <p>OK-3527 OK-4020HA</p> <p>OK-3535</p>	<p>OK-302B</p> <p>OK-303B</p> <p>OK-402B</p> <p>OK-403B</p>	<p>OK-R500F</p> <p>OK-R501F</p> <p>OK-V501F</p> <p>OK-U501AF</p>	<p>OK-R800C</p> <p>OK-R800AC</p>
<p>上記製品につきましては 屋外に給排気筒があります</p>		<p>給排気筒</p>	
		<p>煙突</p> <p>上記2製品につきましては 屋外に煙突があります</p>	

対象製品をお引き取りいたします(1台当たり5万円お支払いいたします)
点検修理済及び不使用の対象製品もお引き取りさせていただきます

過去ご使用になられた対象製品の
廃棄情報もお待ちしております

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

品番をご確認のうえ、下記専用フリーダイヤル(無料) または、ご購入販売店もしくは最寄りのパナソニックのお店までご連絡ください

フリーダイヤル電話(専用) 0120-872-773 **フリーダイヤルFAX(専用) 0120-870-779**
(携帯電話・PHSからもご利用できます)

(受付時間: 9時～17時(土・日・祝日を除く) 左記時間外につきましては、留守番電話にて受付させていただきます)

インターネット <http://panasonic.co.jp/>

パナソニック株式会社(旧社名:松下電器産業株式会社) FF市場対策本部 〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの「個人情報」は対象製品のお引き取り、点検修理の目的以外には使用いたしません